










- SYMBOLER:**
-  Indblæsning, eksisterende
 -  Udsugning, eksisterende
 -  Indblæsning, ny
 -  Udsugning, ny
 -  VAV-spjæld
 -  Regulerings-spjæld
 -  Lyddæmper, eksisterende
 -  Lyddæmper, ny
 -  Rumnummer

NOTE:
 Som udgangspunkt bibeholdes det eksisterende kanalsystem. Der sker kun ændringer omkring hovedkanaler til/fra ventilationsrummet samt hvor der monteres nye spjæld og de eksisterende demonteres. Der monteres en ny indblæsningskanal i fællesrummet. De eksisterende lyddæmpere flyttes.

Alle eksisterende armaturer/riste bibeholdes og genanvendes.

Bemærk, at nye kanaler imellem brandvæggen i modul 17 og frem til modul 29 skal være brandisoleret (som de eksisterende kanaler)

REV.	DATO	Ændringer i kanalsystemet. Note og symboler tilføjet	EDP
A	2018.09.17		
		BEMÆRKNINGER	TEGN./UDARB. KONTROL GODKENDT

Forvaltning for Anlæg & Miljø
 Avannaata Kommunia - Uummannaq

B-1600 Dr. Ingrid's Børnehaven, Uummannaq
 Renovering og ombygning af ventilationsanlægget
 1. sals plan. Ventilation

PROJEKTNR.	A113879-001
TEGN./UDARB.	EDP
KONTROLLERET	MSA
GODKENDT	EDP
MÅL	1:100
DATO	2018.09.03